


PER GARANTIRE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA VALVOLA, L'ACCESSORIO CHE VIENE APPLICATO A VALLE DELLA STESSA NON DEVE EROGARE OLTRE I 18 LITRI/MINUTO.



V00275

BOSSINI S.P.A. - CASTENEDOLO (BS) tel: +39 030 2134211

Il presente disegno è di esclusiva proprietà della ditta Bossini spa
ne sono vietate la riproduzione e la divulgazione parziali o totali salvo previa autorizzazione del proprietario.